

Fotodokumentation

Erstellt am 05.09.2026 · 3/3 Quellen enthalten

Lieferumfang

3 von 3 berechneten Quellen haben ein Ergebnis geliefert (100 %).

Erhaltene Quellen: 3 · Verarbeitet: 3 · Duplikat: 0 · Nicht lesbar: 0 · Format nicht unterstützt: 0 · Kein Ergebnis erfasst: 0

Jede erhaltene Quelle ist erfasst und verarbeitet.

Servicebericht

Anlass des Einsatzes: Badsanierung nach Wasserschaden an der Zuleitung unter dem Waschtisch · S003 · site-notes.txt

Einsatzort: Sonnenallee 214, Vorderhaus 2. OG, 12059 Berlin · S003 · site-notes.txt

Datum: 2026-08-03 · S003 · site-notes.txt

Was die Quellen zeigen

Materialaufstellung und Entsorgungsnachweis der Menzel Wasser & Wärme GmbH für Auftrag MW-2026-0311 (Kunde: Frau K. Brandt, Einsatzort: Sonnenallee 214, Vorderhaus 2. OG, 12059 Berlin) vom 03.08.2026. Aufgeführt sind Waschtisch 80 cm, Eiche (389,00 EUR), Thermostat-Duscharmatur (164,50 EUR), 6 Bauplatte 120 x 60 cm (101,40 EUR), 5 Feinsteinzeug, m² (194,50 EUR), 3 Fliesenkleber und Fugenmasse (64,50 EUR) sowie Container 5 m³, eine Woche (390,00 EUR) mit Nettobetrag 1.303,90 EUR, USt. (MwSt. 19 %) 247,74 EUR und Gesamtbetrag 1.551,64 EUR. · in einem Dokument angegeben · S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf

Die Grafik zeigt eine schematische Darstellung einer Untertischinstallation mit Waschbeckenkontur, einem grauen Ablaufrohr mit Siphon sowie einer separaten beigefarbenen Zuleitung mit Absperrventil vor einem gefliesten Hintergrund.

· aus einer Zeichnung, nicht aus einem Foto · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg

Es handelt sich um eine schematische Vektorillustration und kein reales Baustellenfoto; reale Installationsbelege fehlen.

· aus einer Zeichnung, nicht aus einem Foto · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg

Rückbau, Unterbau erneuert, Bauplatten gesetzt, Armatur eingebaut und abgedrückt (nach 30 Minuten auf

Leitungsdruck keine Undichtigkeit), Fliesen verlegt und verfugt, Waschtisch montiert, Anstrich zweimal durchgeführt. · in einem Dokument angegeben · S003 · site-notes.txt

Noch offen

Für 1 von 2 Punkten nennen die Quellen einen Status; für 1 ist keiner angegeben.

Spiegelschrank nicht geliefert, Kundin informiert, Liefertermin KW 34. · S003 · site-notes.txt

Sockelleiste im Flur beim Rückbau beschädigt, Ausbesserung offen. · S003 · site-notes.txt

Übergabe

Techniker: _____ Datum: _____

Kunde: _____ Datum: _____

Dieses Dokument ist nicht unterschrieben. Es ist von beiden Parteien gemeinsam zu unterschreiben; es enthält keine elektronische Signatur und trifft keine Aussage zur rechtlichen Gültigkeit.

Übersicht

Verarbeitete Quellen: 3

Validiert: 3

Ausnahmen: 0

Materialien und Belege

Status nicht angegeben · 1

1. S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf · Arbeitsphase: Materialbeschaffung und Entsorgung

Materialaufstellung und Entsorgungsnachweis der Menzel Wasser & Wärme GmbH für Auftrag MW-2026-0311 (Kunde: Frau K. Brandt, Einsatzort: Sonnenallee 214, Vorderhaus 2. OG, 12059 Berlin) vom 03.08.2026. Aufgeführt sind Waschtisch 80 cm, Eiche (389,00 EUR), Thermostat-Duscharmatur (164,50 EUR), 6 Bauplatte 120 x 60 cm (101,40 EUR), 5 Feinsteinzeug, m² (194,50 EUR), 3 Fliesenkleber und Fugenmasse (64,50 EUR) sowie Container 5 m³, eine Woche (390,00 EUR) mit Nettobetrag 1.303,90 EUR, USt. (MwSt. 19 %) 247,74 EUR und Gesamtbetrag 1.551,64 EUR.

Quellennachweise: S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf:p1; S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf:p1

Quellenindex

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · Quelltyp: image · Ergebnisstatus: included

S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf · Quelltyp: pdf · Ergebnisstatus: included

S003 · site-notes.txt · Quelltyp: text · Ergebnisstatus: included

Zu prüfende Einträge

Spiegelschrank nicht geliefert, Kundin informiert, Liefertermin KW 34. · S003 · site-notes.txt

Sockelleiste im Flur beim Rückbau beschädigt, Ausbesserung offen. · S003 · site-notes.txt

Materialaufstellung und Entsorgungsnachweis der Menzel Wasser & Wärme GmbH für Auftrag MW-2026-0311 (Kunde: Frau K. Brandt, Einsatzort: Sonnenallee 214, Vorderhaus 2. OG, 12059 Berlin) vom 03.08.2026. Aufgeführt sind Waschtisch 80 cm, Eiche (389,00 EUR), Thermostat-Duscharmatur (164,50 EUR), 6 Bauplatte 120 x 60 cm (101,40 EUR), 5 Feinsteinzeug, m² (194,50 EUR), 3 Fliesenkleber und Fugenmasse (64,50 EUR) sowie Container 5 m³, eine Woche (390,00 EUR) mit Nettobetrag 1.303,90 EUR, USt. (MwSt. 19 %) 247,74 EUR und Gesamtbetrag 1.551,64 EUR.

Dies sind berechnete Prüfergebnisse. Kein Mensch hat diese Lieferung geprüft.

Entwurf aus den bereitgestellten Dateien. Wichtige Entscheidungen anhand der Quellennachweise prüfen. Keine Währungs- oder Einheitenumrechnung.

Technischer Anhang

Alles Folgende ist der Prüfpfad: die Konfiguration des Auftrags und die genauen Prüfsummen der Quellen. Der Bericht, den Sie brauchen, steht davor.

Gesperrter Umfang

Gesperrter Umfang: unlocked
Gewünschtes Ziel: Keine
Angewandtes Ziel: send-client
Gewählte Abschnitte: Keine
Ausgegebene Abschnitte: scope, warnings, overview, photo_work_completed, photo_evidence, photo_issues, photo_materials, source_index, evidence_index, exceptions
Deterministische Aggregation: no cross-document monetary total
Deterministische Sortierung: highest-confidence findings first
Warnungen: Keine

Quellenindex · Quell-SHA-256

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · d9e2f13d6a4c527c236c3758124ff44beb8ad63a29d9a7d52bcc6d68fdc95564
S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf · 23c5fbeb60900e6020780019bbcd4bd6b7022a751e4661af14b16bf9a722a677
S003 · site-notes.txt · 76831419b30facd7ee022ac42ad4c5a73239d6362f7dfb2600406cf7b83554f2

Nachweisindex

ev_0496d612cce7e98cce07847adda16bc0 · issue · S003 · site-notes.txt:lines 19-20
ev_051ee2eb4fcc1d1571a33be577ab09dc · documentId · S003 · site-notes.txt:lines 1-1
ev_213325466c89483f9e3178c9e8c828f1 · summary · S003 · site-notes.txt:lines 16-16
ev_225d383465961cf72ac3d109fff0cfdb · observableDetail · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.208,0.112,0.635,0.573
ev_312ad05d398089ad6584183cfe60a8fb · workPhase · S003 · site-notes.txt:lines 2-2
ev_5728890d8058694cca3cf8f8cf305978 · observableDetail · S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf:p1
ev_af82500de0b93ee564c9db996183ad1b · summary · S002 · materials-receipts-mw-2026-0311.pdf:p1
ev_e96b9b5fec73d72d2cf785bc98fc049a · observableDetail · S003 · site-notes.txt:lines 12-13
ev_faeded3bd39f65ba6aa02a94f48091b9 · summary · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.000,0.000,1.000,1.000

Begrenzte Fotonachweise

Ursprüngliche Kundendateien werden nicht in dieses Nachweispaket kopiert; enthalten sind nur begrenzte, metadatenfreie Bildvorschauen.

