

Rapport d'intervention

Préparé le 5 sept. 2026 · 3/3 sources incluses

Couverture de la livraison

3 sources facturées sur 3 ont produit un résultat (100 %).

Sources reçues: 3 · Traitée: 3 · Double: 0 · Illisible: 0 · Format non pris en charge: 0 · Aucun résultat enregistré: 0

Toutes les sources reçues sont comptabilisées et traitées.

Compte rendu d'intervention

Objet de l'intervention: rénovation de la salle de bains après fuite sur l'alimentation sous le meuble vasque · S003 · site-notes.txt

Site: 31 rue Sebastien Gryphe, appartement 4, 69007 Lyon · S003 · site-notes.txt

Date: 2026-08-03 · S003 · site-notes.txt

Ce que montrent les sources

L'état récapitule les fournitures et l'évacuation fournies par Berthier Plomberie et Rénovation SARL pour Mme C.

Reynaud : Meuble vasque 80 cm, chêne, Mitigeur thermostatique de douche, Plaque de ciment 120 x 60 cm, Carrelage grès cérame, m², Colle et joint ainsi qu'une Benne 5 m³, une semaine, pour un Total HT de 1 382,70 EUR, une TVA 20 % de 276,54 EUR et un Total TTC de 1 659,24 EUR. · indiqué dans un document · S002 · materials-receipts-brl-2026-0288.pdf

Carrelage posé et joints faits, meuble vasque installé, peinture deux couches appliquée. Aucune fuite au mitigeur après 30 minutes à la pression du réseau. · indiqué dans un document · S003 · site-notes.txt

Schéma technique montrant la disposition sous un lavabo avec un siphon d'évacuation gris raccordé à la sortie murale et une conduite d'alimentation avec vanne d'arrêt. · d'après un dessin, pas une photo · S001 ·

01-under-sink-pipework-illustration.jpg

Il s'agit d'une illustration schématique montrant la tuyauterie sous lavabo et non d'une photographie de chantier réel. · d'après un dessin, pas une photo · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg

Points restant ouverts

Les sources indiquent un état pour 2 des 2 points ; 0 n'en ont aucun.

Armoire de toilette non livrée, cliente prévenue, livraison annoncée semaine 34. · S003 · site-notes.txt

Plinthe du couloir éraflée lors de la dépose, retouche à prévoir. · S003 · site-notes.txt

Réception

Technicien: _____ Date: _____

Client: _____ Date: _____

Ce document n'est pas signé. Il revient aux deux parties de le signer ensemble ; il ne porte aucune signature électronique et n'affirme rien sur sa valeur juridique.

Vue d'ensemble

Sources traitées: 3

Validées: 3

Exceptions: 0

Index des sources

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · Type de source: image · État du résultat: included

S002 · materials-receipts-brl-2026-0288.pdf · Type de source: pdf · État du résultat: included

S003 · site-notes.txt · Type de source: text · État du résultat: included

Éléments à vérifier

Armoire de toilette non livrée, cliente prévenue, livraison annoncée semaine 34. · S003 · site-notes.txt

Plinthe du couloir éraflée lors de la dépose, retouche à prévoir. · S003 · site-notes.txt

L'état récapitule les fournitures et l'évacuation fournies par Berthier Plomberie et Rénovation SARL pour Mme C. Reynaud : Meuble vasque 80 cm, chêne, Mitigeur thermostatique de douche, Plaque de ciment 120 x 60 cm, Carrelage grès cérame, m², Colle et joint ainsi qu'une Benne 5 m³, une semaine, pour un Total HT de 1 382,70 EUR, une TVA 20 % de 276,54 EUR et un Total TTC de 1 659,24 EUR.

Ce sont des résultats de contrôles calculés. Aucune personne n'a examiné cette livraison.

Brouillon préparé à partir des fichiers fournis. Vérifiez les décisions importantes avec les sources. Aucune conversion de devise ou d'unité.

Annexe technique

Tout ce qui suit est la piste d'audit : la configuration du travail et les empreintes exactes de chaque source. Le rapport dont vous avez besoin se trouve avant.

Périmètre verrouillé

Périmètre verrouillé: unlocked

Objectif demandé: Aucun

Objectif appliqué: send-client

Sections choisies: Aucun

Sections produites: scope, warnings, overview, photo_work_completed, photo_evidence, photo_issues, photo_materials, source_index, evidence_index, exceptions

Agrégation déterministe: no cross-document monetary total

Classement déterministe: highest-confidence findings first

Avertissements: Aucun

Index des sources · SHA-256 source

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · d9e2f13d6a4c527c236c3758124ff44beb8ad63a29d9a7d52bcc6d68fdc95564

S002 · materials-receipts-brl-2026-0288.pdf · aee982d91d7dcc009481f2ea0c2d859b04749a1a4025dd0a9063d37f15fefdd1

S003 · site-notes.txt · f2def0f4cd04f2be9c21f5fbac8d8b32abd6ba64e93fae56199b0aae812a6887

Index des preuves

ev_0496d612cce7e98cce07847adda16bc0 · issue · S003 · site-notes.txt:lines 19-20

ev_051ee2eb4fcc1d1571a33be577ab09dc · documentId · S003 · site-notes.txt:lines 1-1

ev_1863e17a0767f076fe9d0dcf2e6eb86f · observableDetail · S003 · site-notes.txt:lines 13-16

ev_312ad05d398089ad6584183cfe60a8fb · workPhase · S003 · site-notes.txt:lines 2-2

ev_5728890d8058694cca3cf8f8cf305978 · observableDetail · S002 · materials-receipts-brl-2026-0288.pdf:p1

ev_59840add54003edfcaa46d7c4fe88791 · summary · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.210,0.110,0.630,0.580

ev_9a96a3160931be353ae189654ea4995c · observableDetail · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.270,0.287,0.570,0.398

ev_af82500de0b93ee564c9db996183ad1b · summary · S002 · materials-receipts-brl-2026-0288.pdf:p1

ev_d5a8b96f9ea3c5845d3945d8179743b1 · summary · S003 · site-notes.txt:lines 12-20

Preuves photo limitées

Les fichiers clients d'origine ne sont pas copiés dans ce dossier de preuves ; seules des vignettes limitées et sans métadonnées sont incluses.

