

Fotoğraflı İş Raporu

5 Eyl 2026 tarihinde hazırlandı · 3/3 kaynak eklendi

Teslimat kapsamı

Ücretlendirilen 3 kaynağın 3 tanesi sonuç üretti (%100).

Alınan kaynaklar: 3 · İşlendi: 3 · Tekrar: 0 · Okunamadı: 0 · Desteklenmeyen biçim: 0 · Sonuç kaydedilmedi: 0

Alınan her kaynak hesaba katıldı ve işlendi.

Servis raporu

İşin amacı: lavabo altındaki tesisat sızıntısı sonrası banyo yenileme · S003 · site-notes.txt

Yer: Feneryolu Mah., Şair Nefi Sok. 12, Daire 5, Kadıköy, İstanbul · S003 · site-notes.txt

Tarih: 2026-08-03 · S003 · site-notes.txt

Kaynakların gösterdiği

Yıldız Tesisat ve Yenileme Ltd. Şti. tarafından düzenlenen belgede Lavabo dolabı 80 cm, meşe (12.400,00 TL), Termostatik duş bataryası (5.850,00 TL), Çimento esaslı levha 120 x 60 cm (3.720,00 TL), Porselen karo, m² (6.900,00 TL), Yapıştırıcı ve derz dolgusu (2.220,00 TL) ve Moloz konteyneri 5 m³, bir hafta (11.500,00 TL) kalemleri yer almaktadır. Ara toplam 42.590,00 TL, KDV %20 tutarı 8.518,00 TL ve Genel toplam 51.108,00 TL olarak listelenmiştir. · bir belgede belirtilmiş · S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf

Eski lavabo dolabı ve duvar karoları sökülmüş, nemlenen zemin yenilenmiş, levhalar çakılmış, batarya bağlanıp 30 dakika şebeke basıncında test edilmiş, karolar döşenip derzlenmiş, banyo dolabı monte edilmiş ve iki kat boya uygulanmıştır. · bir belgede belirtilmiş · S003 · site-notes.txt

Fayans kaplı arka plan üzerinde bir lavabo haznesi, vana bağlantılı dikey boru hattı ve sifonlu gri gider borusu tesisatı şematik olarak gösterilmektedir. · çizimden, fotoğraftan değil · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg

Gerçek saha fotoğrafı veya tamamlanmış montaj görseli mevcut değildir; yalnızca lavabo altı boru tesisatını gösteren bir şema yer almaktadır. · çizimden, fotoğraftan değil · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg

Açık kalanlar

Kaynaklar 2 maddenin 2 tanesi için durum belirtiyor; 0 tanesi için belirtmiyor.

Ayna dolabı tedarik edilmedi, koridordaki süpürgelik söküm sırasında çizildi ve küvet bataryası değişimi henüz yapılmadı. · S003 · site-notes.txt

Teslim

Teknisyen: _____ Tarih: _____

Müşteri: _____ Tarih: _____

Bu belge imzalı değildir. İki tarafın birlikte imzalaması gerekir; elektronik imza içermez ve hukuki geçerlilik iddiası taşımaz.

Genel bakış

İşlenen kaynaklar: 3

Doğrulan: 3

İstisnalar: 0

Malzemeler ve makbuzlar

Tamamlandı · 1

1. S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf · İş aşaması: Malzeme tedariki ve hafriyat

Yıldız Tesisat ve Yenileme Ltd. Şti. tarafından düzenlenen belgede Lavabo dolabı 80 cm, meşe (12.400,00 TL), Termostatik duş bataryası (5.850,00 TL), Çimento esaslı levha 120 x 60 cm (3.720,00 TL), Porselen karo, m² (6.900,00 TL), Yapıştırıcı ve derz dolgusu (2.220,00 TL) ve Moloz konteyneri 5 m³, bir hafta (11.500,00 TL) kalemleri yer almaktadır. Ara toplam 42.590,00 TL, KDV %20 tutarı 8.518,00 TL ve Genel toplam 51.108,00 TL olarak listelenmiştir.

Kaynak referansları: S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf:p1; S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf:p1

Kaynak dizini

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · Kaynak türü: image · Sonuç durumu: included

S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf · Kaynak türü: pdf · Sonuç durumu: included

S003 · site-notes.txt · Kaynak türü: text · Sonuç durumu: included

İncelenmesi gerekenler

Ayna dolabı tedarik edilmedi, koridordaki süpürgelik söküm sırasında çizildi ve küvet bataryası değişimi henüz yapılmadı. · S003 · site-notes.txt

Yıldız Tesisat ve Yenileme Ltd. Şti. tarafından düzenlenen belgede Lavabo dolabı 80 cm, meşe (12.400,00 TL), Termostatik duş bataryası (5.850,00 TL), Çimento esaslı levha 120 x 60 cm (3.720,00 TL), Porselen karo, m² (6.900,00 TL), Yapıştırıcı ve derz dolgusu (2.220,00 TL) ve Moloz konteyneri 5 m³, bir hafta (11.500,00 TL) kalemleri yer almaktadır. Ara toplam 42.590,00 TL, KDV %20 tutarı 8.518,00 TL ve Genel toplam 51.108,00 TL olarak listelenmiştir.

Bunlar hesaplanmış kontrol sonuçlarıdır. Bu teslimi hiç kimse incelememi.

Taslak, sağlanan dosyalardan hazırlanmıştır. Önemli kararları kaynak kanıtlarıyla doğrulayın. Para birimi veya birim çevrimi yapılmaz.

Teknik ek

Aşağıdakiler denetim izidir: işin nasıl yapılandırıldığı ve her kaynağın tam özeti. İhtiyacınız olan rapor bunun üstünde.

Kilitli kapsam

Kilitli kapsam: unlocked

İstenen hedef: Yok

Uygulanan hedef: send-client

Seçilen bölümler: Yok

Üretilen bölümler: scope, warnings, overview, photo_work_completed, photo_evidence, photo_issues, photo_materials, source_index, evidence_index, exceptions

Deterministik birleştirme: no cross-document monetary total

Deterministik sıralama: highest-confidence findings first

Uyarılar: Yok

Kaynak dizini · Kaynak SHA-256

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg · d9e2f13d6a4c527c236c3758124ff44beb8ad63a29d9a7d52bcc6d68fdc95564

S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf · 703fa02b257005113b57d392387077852b0a70e90dc55debc04bb4c6778bbbedb

S003 · site-notes.txt · 66ea6a979ec22ba95198395a2fb4e4b77d17554680914d74e11c56c183f94050

Kanıt dizini

ev_0140ae4beb01147b19ce64039aed4eb8 · observableDetail · S003 · site-notes.txt:lines 8-16

ev_195e36b2ef180b5a2550657bcfb16855 · completionStatus · S003 · site-notes.txt:lines 17-17

ev_312ad05d398089ad6584183cfe60a8fb · workPhase · S003 · site-notes.txt:lines 2-2

ev_5728890d8058694cca3cf8f8cf305978 · observableDetail · S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf:p1

ev_72216ea926b2a582ef916654dcf25f73 · observableDetail · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.209,0.113,0.631,0.573

ev_9e8899ee089f53323ea0bd7ffa977391 · issue · S003 · site-notes.txt:lines 21-23

ev_af82500de0b93ee564c9db996183ad1b · summary · S002 · materials-receipts-yt-2026-0417.pdf:p1

ev_c3aad1d6836c0f4693885f6bab367313 · summary · S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg:region 0.273,0.288,0.567,0.398

ev_c9267c7c280803caf38c29484bc0f9b7 · summary · S003 · site-notes.txt:lines 2-3

Sınırlı fotoğraf kanıtları

Orijinal müşteri dosyaları bu kanıt paketine kopyalanmaz; yalnızca sınırlı ve meta verisiz görsel önizlemeler eklenir.

S001 · 01-under-sink-pipework-illustration.jpg

image · d9e2f13d6a4c

